

SPIS SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO ZŁOMOWANIA

| Spis urządzeń i części komputerowych przeznaczonych do złomowania | | | | | |
|---|---------|----------|--------------|----------------|----------------------------|
| Lp. | Firma | Model | Liczba sztuk | S/N | Powód Złomowania |
| Części komputerowe: | | | | | |
| 1 | Artec | CHA-54 | 1 | C21C0142037383 | Uszkodzony, nie czyta płyt |
| 2 | ASUS | CUPLE-VM | 1 | 1BMK0A2359 | Uszkodzona |
| 3 | Codegen | 300XA | 1 | 1302795 | Przestarzała konstrukcja |
| 4 | Codegen | 200X | 1 | 9684829 | Przestarzała konstrukcja |
| 5 | Codegen | 300X | 1 | brak | Przestarzała konstrukcja |
| 6 | CTX | CD-50S | 1 | AA1102218437 | Uszkodzony, nie czyta płyt |
| 7 | CZ0003 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 8 | CZ0007 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 9 | CZ0011 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 10 | CZ0015 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 11 | CZ0018 | | 1 | | Uszkodzona |
| 12 | CZ0021 | | 1 | | Uszkodzona |
| 13 | CZ0026 | | 1 | | Uszkodzona |
| 14 | CZ0028 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 15 | CZ0031 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 16 | CZ0032 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 17 | CZ0033 | | 1 | | Uszkodzona |
| 18 | CZ0034 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 19 | CZ0035 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 20 | CZ0036 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 21 | CZ0037 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 22 | CZ0040 | | 1 | | Uszkodzona |
| 23 | CZ0043 | | 1 | | Uszkodzona |
| 24 | CZ0044 | | 1 | | Uszkodzona |
| 25 | CZ0045 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 26 | CZ0046 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 27 | CZ0047 | | 1 | | Uszkodzona |
| 28 | CZ0048 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 29 | CZ0050 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 30 | CZ0051 | | 1 | | Uszkodzona |
| 31 | CZ0052 | | 1 | | Uszkodzona |
| 32 | CZ0053 | | 1 | | Uszkodzona |
| 33 | CZ0054 | | 1 | | Uszkodzona |
| 34 | CZ0055 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 35 | CZ0064 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 36 | CZ0065 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 37 | CZ0066 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 38 | CZ0069 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 39 | CZ0072 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |

Załącznik do zarządzenia nr 304 z dnia 16 listopada 2007 roku.

| | | | | | |
|----|----------|--------------------------|---|----------------|-------------------------------|
| 40 | CZ0072 | | 1 | | Uszkodzona |
| 41 | CZ0073 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 42 | CZ0074 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 43 | CZ0075 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 44 | CZ0076 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 45 | CZ0077 | | 1 | | Uszkodzona |
| 46 | CZ0078 | | 1 | | Uszkodzona |
| 47 | CZ0080 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 48 | CZ0081 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 49 | CZ0082 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 50 | CZ0083 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 51 | CZ0085 | | 1 | | Uszkodzona |
| 52 | CZ0086 | | 1 | | Uszkodzona |
| 53 | CZ0087 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 54 | CZ0088 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 55 | CZ0089 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 56 | CZ0091 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 57 | CZ0093 | | 1 | | Uszkodzona |
| 58 | CZ0094 | | 1 | | Uszkodzona |
| 59 | CZ0095 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 60 | CZ0096 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 61 | CZ0099 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 62 | CZ0101 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 63 | CZ0102 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 64 | CZ0107 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 65 | CZ0108 | | 1 | | Uszkodzona |
| 66 | CZ0116 | | 1 | | Uszkodzona |
| 67 | CZ0119 | | 1 | | Uszkodzona |
| 68 | CZ0120 | | 1 | | Uszkodzona |
| 69 | CZ0121 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 70 | CZ0122 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 71 | CZ0123 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 72 | CZ0125 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 73 | CZ0157 | | 1 | | Uszkodzony, nie czyta płyt CD |
| 74 | CZ114 | | 1 | | Uszkodzona |
| 75 | Diamond | Sonic Impact S90 | 1 | 06900003085 | Uszkodzona |
| 76 | ECS | K7SEM z AMD DURON 850MHz | 1 | I02CF23200717 | Uszkodzona |
| 77 | Encore | P-203 | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 78 | Encore | P-204 | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 79 | Encore | P-204 | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 80 | ETA | Mini 720 Plus | 1 | 01-2650 | Uszkodzona |
| 81 | ETA | Mini 320 Plus | 1 | 01-2593 | Uszkodzona |
| 82 | Fellowes | PS-626 | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 83 | Fujitsu | MPF3102AH | 1 | 30WDA20107378 | Uszkodzony |
| 84 | Fujitsu | MPE3102AT | 1 | 30KTV305031861 | Uszkodzony |

Załącznik do zarządzenia nr 304 z dnia 16 listopada 2007 roku.

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|----|-------------------------|--|
| 85 | H.P. | MAV-230P | 1 | 1098160 | Uszkodzony |
| 86 | Intel | Celeron 900MHz | 1 | Q143A821-0096 | Uszkodzony |
| 87 | Intel | Celeron 850 Mhz | 1 | Q145A338-0217 | Uszkodzony |
| 88 | Kieszzeń (sanki) | HDD | 1 | | Niekompletne |
| 89 | Klawiatury | 102 klawisze – Różni producenci | 16 | | uszkodzone, przestarzała konstrukcja |
| 90 | L&C | A300ATX | 1 | 04085462 | Uszkodzony |
| 91 | Maxxtro | SPK 202P | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 92 | Megabajt | MGB-300ATX | 1 | D20121208 | Uszkodzony |
| 93 | Mitsumi | D359M3 | 1 | 2600000C16Rp0164 | Uszkodzony |
| 94 | Myszki | PS/2 – A4tech, Memorex, Genius | 13 | | uszkodzone, przestarzała konstrukcja |
| 95 | Nokia | ACW-3 | 1 | 00440651J3710594J | Uszkodzona |
| 96 | Nokia | DTX-1 | 1 | 9302100529271 | Uszkodzony |
| 97 | Panasonic | PSLP1207 | 1 | KX-TDA0104XJ5LASD005865 | Uszkodzony |
| 98 | S001 | | 1 | | Uszkodzony |
| 99 | S002 | | 1 | | Uszkodzony |
| 100 | S003 | | 1 | | Uszkodzony |
| 101 | Samsung | SC-152 | 1 | 68CW672445 | Uszkodzony, nie czyta płyt CD |
| 102 | Samsung | SC-152 | 1 | 68CW672247 | Uszkodzony, nie czyta płyt CD |
| 103 | SPS | ATX-300 | 1 | 0306065245 | Przestarzała konstrukcja |
| 104 | SPS | ATX-250 | 1 | 009114526 | Przestarzała konstrukcja |
| 105 | SPS | ATX-300 | 1 | D1B427887 | Przestarzała konstrukcja |
| 106 | SPS | KC-235 | 1 | 013057353 | Przestarzała konstrukcja |
| 107 | TONSIL | Mikrofon | 2 | | Przestarzała konstrukcja |
| 108 | TONSIL | Zestaw głośników samochodowych | 5 | | Przestarzała konstrukcja |
| 109 | Western Digital | WD800 | 1 | WMAHL2875263 | Uszkodzony |
| Drukarki/Kserokopiarki: | | | | | |
| 1 | Canon | NP6010 | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 2 | D001 | | 1 | | Uszkodzona |
| 3 | D024 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 4 | D045 | | 1 | | Uszkodzona |
| 5 | Mita | DC-1255 | 1 | FG45063511H | Przestarzała konstrukcja |
| Komputery: | | | | | |
| 1 | Acer | 350PC | 1 | M088280 | Przestarzała konstrukcja |
| 2 | K005 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 3 | K008 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 4 | K019 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 5 | K020 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 6 | K022 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 7 | K027 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |

Załącznik do zarządzenia nr 304 z dnia 16 listopada 2007 roku.

| | | | | | |
|------------------|--|------------------|---|------------------|--|
| 8 | K028 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 9 | K029 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 10 | K031 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 11 | K034 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 12 | K036 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 13 | K053 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 14 | K054 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 15 | K055 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 16 | K056 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 17 | K060 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 18 | K064 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 19 | K065 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 20 | K071 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 21 | K121 | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| 22 | Stary serwer od programu korespondencji z BR | | 1 | | Przestarzała konstrukcja, niekompletny |
| Monitory: | | | | | |
| 1 | Arcus | DM-14SV | 1 | C409604005590496 | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 2 | Arcus | DM-14SV | 1 | C409604005790496 | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 3 | LG | StudioWorks 563N | 1 | 107PI12229 | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 4 | M001 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 5 | M006 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 6 | M011 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 7 | M012 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 8 | M015 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 9 | M019 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 10 | M024 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 11 | M025 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 12 | M026 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 13 | M028 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 14 | M034 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |

Załącznik do zarządzenia nr 304 z dnia 16 listopada 2007 roku.

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| 15 | M036 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 16 | M041 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 17 | M042 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 18 | M044 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 19 | M046 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 20 | M049 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 21 | M050 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 22 | M051 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 23 | M052 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 24 | M057 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 25 | M060 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 26 | M062 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 27 | M063 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 28 | M064 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 29 | M067 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 30 | M069 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 31 | M070 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 32 | M072 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 33 | M084 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 34 | M095 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 35 | M103 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 36 | M105 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 37 | M106 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 38 | M109 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 39 | M111 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| 40 | M121 | | 1 | | Przestarzała Konstrukcja , obraz nieczytelny |
| Inne: | | | | | |
| 1 | Centrala Telefoniczna HYBREX | + aparaty systemowe | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 2 | System Alarmowy Kasa | centrala, czujki, sygnalizator zewnętrzny | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 3 | System Alarmowy Ratusz | centrala, czujki, sygnalizator zewnętrzny | 1 | | Przestarzała konstrukcja |

Załącznik do zarządzenia nr 304 z dnia 16 listopada 2007 roku.

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|-----------------|--|
| 4 | System Alarmowy Straż Miejska | centrala, czujki, sygnalizator zewnętrzny | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 5 | System Alarmowy USC | centrala, czujki, sygnalizator zewnętrzny | 1 | | Przestarzała konstrukcja |
| 6 | Telefon komórkowy Philips | Philips Gene | 1 | 447402514650870 | Bateria podtrzymuje przez max 30 minut |
| 7 | Telefon komórkowy Siemens | Siemens C25 | 1 | 449125423733033 | Uszkodzony |
| 8 | Telefon komórkowy Siemens | Siemens A50 | 1 | 351256004158468 | Uszkodzony |
| 9 | Telefon komórkowy Nokia | Nokia 3210 | 1 | 449149101620114 | Uszkodzony |
| 10 | Telefon stacjonarny SIEMENS | Siemens | 1 | | Uszkodzony |